

Zestawienie drzew do wycinki:

Lp.	Gatunek drzewa	średnica [cm]	obwód na 1,3m [cm]	obwód na 0,05m [cm]	powód wycinki
11	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	45	141	180	kolizja z proj. chodnikiem
12	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	55	173	195	kolizja z proj. chodnikiem
13	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	50	157	160	kolizja z proj. chodnikiem
14	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	18	57	74	kolizja z proj. chodnikiem
15	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	52	163	200	kolizja z proj. chodnikiem
30	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	40	126	182	kolizja z proj. chodnikiem
31	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	15+12	47+38	95	kolizja z proj. chodnikiem
32	Orzech włoski (Juglans regia)	10	31	39	kolizja z proj. peronem przystankowym
37	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	35	110	147	kolizja z proj. peronem przystankowym
38	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	30	94	150	kolizja z proj. peronem przystankowym
39	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	12	38	50	kolizja z proj. chodnikiem
40	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	43	135	152	kolizja z proj. chodnikiem
40a	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	15	47	59	kolizja z proj. chodnikiem
40b	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	28+22	88+69	138	kolizja z proj. chodnikiem
40d	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	80	251	333	kolizja z proj. peronem przystankowym
47	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	11+13	35+41	60	kolizja z proj. peronem przystankowym
48	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	60	188	235	kolizja z proj. peronem przystankowym
49	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	70	220	254	kolizja z proj. peronem przystankowym
50	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	14+13	44+41	95	kolizja z proj. peronem przystankowym
52	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	60	188	251	kolizja z proj. chodnikiem
54	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	20	63	90	kolizja z proj. wylotem i umocnieniem rowu
55	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	16	50	58	kolizja z proj. chodnikiem
56	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	11+8+10	35+25+31	60	kolizja z proj. chodnikiem
57	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	5	16	19	kolizja z proj. chodnikiem
58	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	13+14	41+44	105	kolizja z proj. chodnikiem
59	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	12	38	48	kolizja z proj. chodnikiem
60	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	19	60	74	kolizja z proj. chodnikiem
61	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	27	86	110	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
62	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	12	38	60	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
63	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	18	56	85	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
64	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	25	80	119	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
65	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	22	69	82	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
66	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	18	58	66	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
67	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	11+18	36+55	70	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
68	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	25+11	77+35	100	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
69	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	16+19 21+25+17	51+60 66+80+52	80, 130	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
70	Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia)	62	196	249	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
71	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	16	50	65	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
72	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	37	117	133	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego
73	Topola kanadyjska (Populus canadensis)	36	114	134	kolizja z oczyszczanym rowem co utrudnia odwodnienie układu drogowego